

OBLAGANJE FASADE KAMENIM PLOČAMA

Napisao Živojin Vujanović

OBLAGANJE FASADE KAMENIM PLOČAMA

Na ovom primeru prikazane su greške projektanta, izvođača radova i investitora u oblaganju fasade kamenom.

Moja namera je da na ovom primeru ukažem na greške i da pokažem kako bi ja rešio ovaj problem i zato nisu spomenuti mesto, projektant, izvođač radova i investitora.

Investitor se odlučio za ovakvo rešenje iz dva razloga, estetskog, dugovečnosti fasade i on da nabavlja potreban materijal. Dole prikazane slike kazuju da ovaj drugi uslov, dugovečnost fasade, nije ispunjen jer je objekat star samo tri godine.

OBLAGANJE FASADE KAMENIM PLOČAMA

Napisao Živojin Vujanović



Slika restorana od strane klijenta. Kupio materijal a izvođač radova izvo lepljenje



Slika pokazuje kako je kamena fasada otpala



Uzrok oštećenja je nepažnja izvođača radova koji nije koristio adekvatne metode i materijale za lepljenje kamena. Nakon nekoliko godina kamena fasada otpala je sa zgrade. Ovo je rezultat loše izvedbe radova i nepažnje izvođača radova.

OBLAGANJE FASADE KAMENIM PLOČAMA

Napisao Živojin Vujanović



Oblaganje fasade kamenskim pločama je najpopularniji način za izvođenje fasade. Također, omogućuje korištenje kvalitetnih materijala i omogućuje izvođenje fasade u skladu s zahtjevima. Također, omogućuje korištenje kvalitetnih materijala i omogućuje izvođenje fasade u skladu s zahtjevima.